

LR Gold resin

CAS: 98530-19-9

EG: 684-891-7

H315 Veroorzaakt huidirritatie. | H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. | H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. | H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.



Gevaar